

Eldfast Lera – Bruksanvisning

Artnr: 990000950

Eldfast lera bidrar till att ugnstaket håller längre samt att en jämnare värme erhålles i ugnen. En sats lera innehåller 3,5 Kg lera och ett paket svarvspån å 1,5 kg.

Följ dessa steg:

1. Blanda all lera och svarvspånet med vatten tills en tjock massa erhålles.
2. Massan muras på hela ugnstaket ca 10-15mm tjockt och så jämnt som möjligt.
3. Låt kokplattorna och/eller ringarna vara borttagna under det första dygnet efter murningen.

Tips!

Ställ 4-5 värmeljus i ugnen då tränger fukt lättare ur leran och förhindrar att fukten byggs in, vilket kan resultera i att leran spricker.

4. Efter tre dygn kan eldning påbörjas. Påbörjas eldning tidigare finns risk för sprickbildning i massan.

Med tiden måste nytt lager eldfast lera muras på.

Teknisk Information	
Rekommenderad maxtemperatur	1475°
Lagring	1 år i tempererade förhållanden
Huvudkomponent	Charmotte
Max kornstorlek	5 mm
Materialåtgång med m ³	2.15 T/m ³
Vattenåtgång (Liter) per 100 Kg:	13.6 -> 14.8
Vattenåtgång (Liter) för 3,5 Kg:	0.476 -> 0.518

Viktigt! Eldning skall ske försiktigt de första gångerna.